

## 化学品安全技术说明书

化学品名：镍保护剂-Ni60

生效日期：2020年01月05

鉴于该文件含有重要信息，海宁市科泰克金属表面技术有限公司希望您通读整个化学品安全技术说明书。除非您的使用条件要求必须采用其他合适方法或措施，否则请遵照此文件列出的预防措施使用。

### 1. 化学品和公司标识

1.1 化学品名：镍保护剂-Ni60

1.2 公司标识：海宁市科泰克金属表面技术有限公司

1.3 24小时紧急联系电话：+86-573-87260622

顾客服务电话：+86-573-87260611

### 2. 化学组成信息

成分	CAS号	含量
C12-15醇，乙氧基化	66455-14-9	70%
聚乙二醇400	25322-68-3	10%
乙酸	1310-73-2	5%
聚乙二醇 octaphenylene	9036-19-5	1%
其他（商业机密）		14%

### 3. 危险性分类

#### 3.1 总论

外观：深棕色

物理状态：半固态

气味：轻微

危险性：轻微刺激眼睛。吸入会致肺损伤。

#### 3.2 潜在健康影响

单次急性过度接触

吸入：高浓度蒸气或薄雾刺激呼吸道，表现为鼻子不舒服，流鼻涕，伴随胸部疼痛和咳嗽。

眼部接触：中度不适，结膜可能重度变红。

皮肤接触：轻微刺激。

皮肤吸收：根据现有信息，无有害影响。

吞噬：中度毒性。刺激嘴，喉，食道和胃，伴随腹部不适，恶心，呕吐和腹泻。吸入或呕吐会被肺吸收，导致肺损伤。

长期或多次过度接触

多次过度接触：据已有信息，无有害影响。

其他过度接触影响：未知

暴露导致的医疗条件恶化

可提供的毒性学资料和该化学品的物理化学性质表明不会恶化已有的医疗条件。

#### 4. 急救措施

4.1 吸入：移至新鲜空气处。若症状持续，就医。

4.2 眼部接触：立即用水不断冲洗数分钟。摘除隐形眼镜。若症状持续，就诊。

4.3 皮肤接触：用水冲洗。

4.4 吞噬：若病人完全清醒，喝 2 杯水。勿催吐。就医。

4.5 内科医生须知：无特效解毒剂。需根据患者症状和临床状态处理。因呕吐吸收可能引起肺部损害，勿机械或药物催吐。如果必须洗胃，使用尽可能避免吸入的方法（如气管内插管后洗胃）

#### 5. 消防措施

5.1 燃烧性-见 9 节，物理化学性质。

5.2 灭火介质：根据生产商推荐技术，用水雾，酒精型或全面适用型泡沫雾灭大火。小火用二氧化碳，干粉介质。

5.3 灭火程序：勿直接将固体流水或泡沫投入热燃烧池中，否则导致起泡和加大火势。

5.4 消防员特殊保护设施：佩戴自给式呼吸器和防火衣服。

5.5 特殊燃烧和爆炸危险：避免水积聚。改化学品可能通过水面扩散火或接触火源。

5.6 危险易燃产物：燃烧时产生：一氧化碳和/或二氧化碳。一氧化碳吸入有剧毒，足够的二氧化碳会窒息。

#### 6. 意外泄漏应急措施

化学品泄漏或溢出应急步骤：迅速用惰性物质（如沙，泥土）吸收。将液体和固体吸附物质装入适合的容器中以便回收或处置。为避免胶凝和起泡沫，勿用水冲洗。

个人保护：穿戴适合的保护设备。溢出物可能使人滑倒。

#### 7. 操作处置和储存

##### 7.1 操作处置

一般操作：勿与眼睛接触，勿吞噬，保持容器紧闭，充分通风，操作后彻底冲洗。

仅用于工业。

通风设备：提供全面或局部通风设备以将空气水平控制在暴露指引内。

7.2 储存：遵照良好工业习惯。更多信息可从具体产品储存和操作指引中获取或致电海宁科泰克金属表面技术有限公司

#### 8. 个人保护

呼吸保护：空气水平应保持在暴露极限内。超过极限时，使用安全的空气清洁呼吸器。紧急反应或空气水平未知的情况下，使用安全的正压自给式呼吸器或带辅助自给空气提供的正压气管。

通风：提供全面或局部通风设备以将空气水平控制在暴露指引内。

眼部保护：安全镜或单护目镜

防护手套：氯丁橡胶

其他防护设备：洗眼器，安全淋浴。



---

Tel: 0573-87260611  
Web: [www.coatech-china.com](http://www.coatech-china.com)

Fax: 0573-87260622  
地址: 浙江省海宁市漕河泾路 25 号

Email: [Coatech2008@vip.126.com](mailto:Coatech2008@vip.126.com)